

АКТ № 24

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

19 октября 2016 г.

Дом № 24 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) пер. Мещ. б-це 24 _____
Домоуправление ООО «Наш Тайфун» _____
города Калуга _____

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1966, материал стен кирпич
Число этажей 2, наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО, коллектив зам. дир. ра. Андрейевой О.В.
Слесаря Ланского С.Е., Исаева И.В.
представителя УК _____
в присутствии: кв. 1 (собственник) Ломова И.С.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша металлическая/металлочерепица; в техническом состоянии есть
- б) чердачное помещение и его вентиляция в техническом состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания есть
- г) фасад здания внешние стены кирпич, штукатурка, утеплитель
- д) входные двери и оконные переплеты входные двери вставки
металлические, остекление двойное, сетка
- е) подвальные помещения есть
- ж) отмостка вокруг здания в техническом состоянии
- з) система центрального отопления трубы металлические
коррозия, монолитное покрытие
в коррозийном износе более 70%
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Степановского 59
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

м) электрохозяйство См. выше З.А. Кривонога из содей-
ственности нагрузке; число материалов
более 70% требуется кон. времени

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Дворник - обеспечен

Выводы и предложения:

Дом может эксплуатироваться
в данных условиях

Председатель комиссии

Члены комиссии

Представитель УК

Представитель дома



[Signature] / Артёмов О.В.
[Signature] / Косиленков С.А.
[Signature] / Гаврилов В.В.
[Signature] / Лопов Н.Е.

Кв. 11 [Signature]

АКТ № 25

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

19 октября 2016 г.

Дом № 25 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) пер. Мух. Боевщев
Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки: 1968 материал стен кирпич
Число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Калуга» зам. директора Андреймов В.
Селевский Лотышев Ю.А., ищущий Квайков В.В.
представителя УК
в присутствии: пред. домоуправления кв 17 Лопухинской Л.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ровная, и имеет утепление,
взвешива в покрове кровли, описанные при-
казаны к ВК. Утепл более 65% утеплитель
комплексной системы. Материал не
- б) чердачное помещение и его вентиляция нет
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания используется материал
атриум (используется). Промерзание не
используется. Требуется ком. ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты Утепл. материал
оконных переплетов более 65%, ком. ремонт
двери не имеет. описанные краской. Шпатель
- е) подвальные помещения в техническом состоянии. Нет вентиляции
- ж) отмостка вокруг здания используется материал, покрытие асфальт-
бетон. Требуется ком. ремонт
- з) система центрального отопления используется материал
используется, каррозия. Утепл. материал
огоневых резь более 60%. Требуется
комплексной системы
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Мухомовская 59
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

м) электрохозяйство Оценены не соответствия
нагрузке. Износ изоляционных материалов
общее 63%

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Аварийки - обеспечены

Выводы и предложения:

Домом обеспечены эксплуатировать в
в зимних условиях 2016-17 г.г.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Представитель УК

Представитель дома



[Подпись] / Арийтева О.В. /

[Подпись] / Маминский В.В. /

[Подпись] / Гевосеев В.В. /

кв. № 17 [Подпись] / Манганова Л.И. /

АКТ № 26

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

19 сентября 2016 г.

Дом № 26 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) пер. Шех. Волынец
Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки 1976 материал стен кирпич
Число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Каскад» Зам. директора Аристовой В
Селезнева Лопышевской С.А., Исаева И.А.
представителя УК
в присутствии: пред. ЖСК кв 8 Водорезко В.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша ровная, ковер шиферный
требуются ремонтные работы
к ВК. требуется капитальный ремонт
крыши.
- б) чердачное помещение и его вентиляция нет
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания кирпичный, каменный
требуются ремонтные работы
- д) входные двери и оконные переплеты двери (входные) деревянные
в хорошем состоянии, требуются
ремонтные работы.
- е) подвальные помещения нет
- ж) отмостка вокруг здания есть
требуются ремонтные работы
- з) система центрального отопления есть
требуются ремонтные работы
- и) котельная есть
требуются ремонтные работы
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство ВРУ. находится в подвальном помещении, требуется выполнение работы по вводу его в эксплуатацию. Э. Сервадки
2. Обеспеченность находится в тех. чер. состоянии.
а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
Два мешка - овечьих

Выводы и предложения:

Работы можно выполнять в зимних условиях ДОВ-17 1.1.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Представитель УК _____

Представитель дома _____



Александр Артемов / Артемова О.В.
Семин / Семинский С.А.
Иванов / Иванов В.В.
Дудочкин / Дудочкин В.А.

АКТ № 27

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

20 октября 2016 г.

Дом № 1 или строение (корпус) _____
по ул. (пер) Чурсаинов
Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки 1991 материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Консуд» Фридриховой об-защ. физ.лиц
Слесари Паншикова В.А., Истоминка Ивашова В.В.
представителя УК _____
в присутствии: ит. по дому Крамарова А.Т.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша современная; в идеальном состоянии
не имеет повреждений
- б) чердачное помещение и его вентиляция идеально
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания идеально
- г) фасад здания в идеальном состоянии
не имеет повреждений
- д) входные двери и оконные переплеты входные двери металлические, переплеты не требуют ремонта
входные двери, оконные переплеты не требуют ремонта
- е) подвальные помещения в идеальном состоянии
- ж) отмостка вокруг здания идеально развита, нет трещин
отсутствует
- з) система центрального отопления трубы металлические, не имеют коррозии
не имеют повреждений
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Консудов д. 11 КТС
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство в течение все время все
всего время.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

дворник все время.

Выводы и предложения:

Дом можно эксплуатировать
в зимних условиях 2016-17 г.г.
но требуется включить в
план. капитального и текущего
ремонта все необходимые работы

Председатель комиссии _____

/Андреев О.В./

Члены комиссии _____

/Матвеев С.И./

Представитель УК _____

/Иванов В.В./

Представитель дома _____

/Краснов А.Т./



Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

20 октября 2016 г.

Дом № 44 или строение (корпус) _____
по ул. (пер) Трипольная _____
Домоуправление ООО «Наш Тайфун» _____
города Калуга _____

Общие сведения по строению:

Год постройки 1957 материал стен бревенчатые
Число этажей 1 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Каскад» зам. дир. по Архитектуре в
Слесари Ланцетного С.Л., Клепиков И.В. в
представителя УК _____
в присутствии: кв.3 Мерзлова И.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша частично металл - шифер хорошо
металл, шиферное - находится в
хорошем состоянии.

б) чердачное помещение и его вентиляция стропильная система
шифер, присутствует шифер в деревянных

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
металл

г) фасад здания бревенчатый, утеплен ветром
защиты - ветром защита гитса -
оконные рамы.

д) входные двери и оконные переплеты хорошие шифер

е) подвальные помещения нет

ж) отмостка вокруг здания отсутствует в некоторых
местах

з) система центрального отопления отсутствует
двухконтурное отопление от АОВ

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

20 октября 2016 г.

Дом № 23 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Троицкая
Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки 2008 материал стен кирпич
Число этажей 6 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: сво. казначей Зам. дир. по Аудиторов
Селезнева Л.И., Иванова Г.В.
представителя УК
в присутствии: дир. по эк. кв. 25 Вешенкова В.В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша современная требуются работы
кровле под кв. 24.
- б) чердачное помещение и его вентиляция нет
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания в хорошем состоянии исправном
- д) входные двери и оконные переплеты в хорошем состоянии исправном
- е) подвальные помещения в хорошем состоянии исправном
- ж) отмостка вокруг здания в хорошем состоянии исправном
- з) система центрального отопления в хорошем состоянии исправном
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
ул. Новомосковская д. 25
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство *в техническом состоянии*

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Дворник - обеспечить

Выводы и предложения:

Все работы выполняются в зимних условиях

Председатель комиссии

Члены комиссии

Представитель УК

Представитель дома



Артёмов О.В.

Ланский С.А.

Иванов В.В.

Безменов Р.В.

АКТ № 30

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

21 октября 2016 г.

Дом № 32 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Новаторская
Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки 1990 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Каскад» - Артюховой О.В. "зам. дир.",
Слесаря Лавиной Е.А., инспектора Иванов В.В.
представителя УК _____
в присутствии: пр. 3-дл. Калужинской Болотова Д.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

- а) крыша совершенная, выносом не имеет.
Никт ремонтировал в 2016 году
- б) чердачное помещение и его вентиляция здесь. Этаже, в идеаль-
ном состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в идеаль-
ном состоянии (имеется на крыше)
- г) фасад здания состояние идеальное
требуется ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты входные двери имеют
мелкие в шпильной соединении
две двери, окнами шпиль. с шпилькой, тре-
- е) подвальные помещения бульварной территории
в идеальном состоянии
- ж) отмостка вокруг здания в идеальном состоянии
- з) система центрального отопления затруднено
поражение коррозии
трубы имеют в идеальном состоянии
(столбы), нет. между собой
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
ул. Троицкая 40
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Сегенше Эл. проводки не работ. нагрузка, Эл. проводка ветреной линии кот. ремонт.

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Два мешка, снег.

Выводы и предложения:

Дом можно демонтировать
в зимних условиях 2016-17 гг.

Председатель комиссии _____



Артимова О.В.

Члены комиссии _____

Мамеев С.А.
Иванов В.В.

Представитель УК _____

Представитель дома _____

Дол Ташенова Т.И.

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
25 октября 2016 г.

Дом № 39 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Момоковского _____
Домоуправление ООО «Наш Тайфун» _____
города Калуга _____

Общие сведения по строению:

Год постройки 1979 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Наш Тайфун» зам. дир-ра Андрицовой О.В.
Слесари Поповичева В.А., Иваница Иванова И.В.
представителя УК _____
в присутствии: ул. д. дом № 35 Белица В.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

- а) крыша совмещенная. Ковер трещин имеет
трещины, вздутия, отслаивание
кровельного материала. Протечки воды кровлей
капитальными фельдами
- б) чердачное помещение и его вентиляция _____

- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

- г) фасад здания цоколь здания требует ремонта
разрушения штукатурки, следы коррозии
оконных откосов. Подоконники повреждены
- д) входные двери и оконные переклады _____

- е) подвальные помещения _____

- ж) отмостка вокруг здания _____

- з) система центрального отопления _____

- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

м) электрохозяйство *выясн. об акт. Т.О.С. Сошнее*
дл. проверка и акт. на работу

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
Аварийн. обеспечен

Выводы и предложения:

*Дом не имеет замурованных входов
в зимних условиях 2016-17 г.г.*

Председатель комиссии



[Подпись] / *Андрейченко О.В.* /

Члены комиссии

[Подпись] / *Васильев В.В.* /

[Подпись] / *Гивалев В.В.* /

Представитель УК

Представитель дома

[Подпись]

[Подпись] / *Бегун В.А.* /

АКТ №32

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
25 октября 2016 г.

Дом № 13 или строение (корпус) _____
по ул. (пер) Аэропортовская _____
Домоуправление ООО «Наш Тайфун» _____
города Калуга _____

Общие сведения по строению:

Год постройки: _____ материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Космос» зам. директора Артёмович
Сиверя Литвинкова С.В., Иванчикова Левина В.В.
представителя УК _____
в присутствии: Сит. на дому № 7 Трохановой Р.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша совершенная, в идеальном состоянии и исправном
- б) чердачное помещение и его вентиляция в идеальном состоянии и исправном
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания идеально
- г) фасад здания нарушение герметичности швов и повреждение карнизов и повреждение панельных плит на стыках и повреждение карнизов и повреждение панельных плит на стыках
- д) входные двери и оконные переплеты идеально и исправном
- е) подвальные помещения идеально и исправном
- ж) отмостка вокруг здания идеально и исправном
- з) система центрального отопления трубы металлические и повреждение карнизов и повреждение панельных плит на стыках и повреждение карнизов и повреждение панельных плит на стыках
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло железобетонная вешалка гаски 15506 сети кВт
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Аэропортовская д.3

- процессе котельных, износ трубопроводов, теплообменники, котлы в
2. Обеспеченность: *д. Сероводки*
- а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом)
 - б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
 - в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Дворник - обеспечен

Выводы и предложения:

*Дома мошей жемчужинки в поселке
в зимних условиях 2016-17 гг.*

- Председатель комиссии *[Подпись]* *[Артёмова С.В.]*
- Члены комиссии *[Подпись]* *[Мамшиков С.А.]*
- [Подпись]* *[Иванов В.В.]*
- Представитель УК *[Подпись]*
- Представитель дома *кв. 7* *[Подпись]* *[Трухотина Р.А.]*



АКТ №33

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

Львовской области - 2016 г.

Дом № 1 или строение (корпус) _____
по ул. (пер) Артемиювская _____
Домоуправление ООО «Наш Тайфун» _____
города Калуга _____

Общие сведения по строению:

Год постройки: _____ материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Колос» зам. директора Артёмов В.В.
Слесарь Липишкова С.А., плотник Гаврилов В.В.
представителя УК _____
в присутствии: пред. правления совета кв. Турецкий Ф.М.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша совершенно исправна, покрытие шифером, кровля не протекает, отсутствуют повреждения, отсутствуют повреждения кровли, отсутствуют повреждения кровли.
- б) чердачное помещение и его вентиляция исправно
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания исправно
- г) фасад здания наружные балконы, наружные элементы фасада (оконные откосы) отсутствуют, отсутствуют повреждения фасада.
- д) входные двери и оконные переплеты исправны, отсутствуют повреждения, отсутствуют повреждения.
- е) подвальные помещения в техническом состоянии
- ж) отмостка вокруг здания исправна, отсутствуют повреждения, отсутствуют повреждения.
- з) система центрального отопления исправна, отсутствуют повреждения, отсутствуют повреждения.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло котельня, Артемиювская ул. 3 №1526; сети КТС
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

м) электрохозяйство эл. проводка в ветхом состоянии, отсутствие ее соответствующей нагрузки, изношенное оборудование

2. Обеспеченность: материальной ремонтной

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Дворники обеспечены

Выводы и предложения:

Дом подлежит дальнейшей работе в зимних условиях до 17.7.

Председатель комиссии

[Артёмов А.В.]

Члены комиссии

[Матвиенков С.А.]

[Иванов В.В.]

Представитель УК

Представитель дома

[Туркеев Г.И.]

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

25 октября 2016 г.

Дом № 34 или строение (корпус) _____
 по ул. (пер.) Маяковского
 Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
 города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки 1979 материал стен панель
 Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Каскад» з/м. оф. лиц Анжеликовой В.
Смирнов Л.А.
 представителя УК _____
 в присутствии шт. по дому кв. 17 Тарасова А.А.
 произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша всего в целом. Чехол кровли
всего в целом, ввиду того, негерметичности
требуются капитальные работы.
- б) чердачное помещение и его вентиляция нет
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания всего в целом покрытие
фасад, покрытие всего в целом
требуются работы
- д) входные двери и оконные переплеты входные двери
всего в целом, состояние. Пятиуровневые двери
и окосные требуются капитальные работы.
- е) подвальные помещения нет
- ж) отмостка вокруг здания отсутствует
всего в целом, требуется капитальные работы
- з) система центрального отопления труба
коррозия, износа теплоносителя более 70%
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ул. Маяковского д. 35 КТС
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство всех не соответствующих норм, износ изоляции каб. проводов. Требуется капитальной работы

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Дворник - обеспечен

Выводы и предложения:

Доме можно эксплуатироваться в зимних условиях №16-17 7.7.

Председатель комиссии _____

/ Фридриха О.В. /

Члены комиссии _____

/ Лантесков О.Е. /

/ Иванов В.В. /

Представитель УК _____

Представитель дома _____

/ [подпись] /

/ Тарасов А.А. /



АКТ № 35

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

18 октября 2016 г.

Дом № 52 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Зиминская
Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки 1970 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала тех. подвале

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: с.о.о. казначей 7 зам. дир. по Аудитовской
инспектор Канешникова С.А., инспектор Ивонина В.А.
представителя УК _____
в присутствии: ст. по дому № 38 Канитановой А.Н.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша современная, в идеал. состоянии
- б) чердачное помещение и его вентиляция нет
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания имеются разрушения в верх. части
разрушения балконов, парапетов
и в подвале сев. части. Ремонтный работы
- д) входные двери и оконные переплеты (своего ремонта)
двери и окна деревянные элементы
коррозия, подтеки, створки, оконные переплеты
- е) подвальные помещения (своего ремонта)
подвалы, вентиляция, гидроизоляция
- ж) отмостка вокруг здания своего ремонта
в идеал. состоянии
- з) система центрального отопления нет
коррозия, износа оборудования (металл)
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло нет
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные нет
в идеал. состоянии

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство износ материала 70% всемирно
з. проводки не соответствует нормативам
проб. коммутационной системы

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Аварийн. - обеспечен

Выводы и предложения:

Дом подлежит техническому обследованию в
ближайших условиях. 2016 № 1.1

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Представитель УК _____

Представитель дома _____



/ Аудиенкова О В /

/ Манжеев Е Л /

/ Ивлев В В /

/ Коштанова А И /

АКТ № 20

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 октября 2016 г.

Дом № 42/2 или строение (корпус) _____
по ул. (пер) Трехлиновское шоссе _____
Домоуправление ООО «Наш Тайфун» _____
города Калуга _____

Общие сведения по строению:

Год постройки 1966 материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Каскад» зам. дир-ра Аригеновой О.В.
Сисерова Л.А., инженер Геворкян В.В.
представителя УК
в присутствии: кв.чл. проф. Юлия Воронкова Н.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша металлочерепица; в идеальном состоянии
- б) чердачное помещение и его вентиляция в идеальном состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в идеальном состоянии
- г) фасад здания разуклонен, боковых частей нет, штукатурка в идеальном состоянии, покрашена своей краской
- д) входные двери и оконные переплеты шпек. каждая дверь имеет фото двери в идеальном состоянии, также двери и окна имеют фото
- е) подвальные помещения покрашены зеленой краской. Износ пола фото в идеальном состоянии
- ж) отмостка вокруг здания отсутствует, в виде трещин. Требуется капитальный ремонт.
- з) система центрального отопления трубе металлопластик, много из коррозии, износ металлопластик более фото, требуется капитальный ремонт со сменой прибора отопления
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло. Сами котлы, котельное оборудование, котельная
- к) тепловые электротехнические узлы и бойлерные

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство *в техническом состоянии*

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

Дворник - обеспечены.

Выводы и предложения:

Дом не подлежит эвакуации в зимних условиях 2016-17 г.г.

Председатель комиссии _____

[Подпись] /Аришкова О.В./

Члены комиссии _____

[Подпись] /Матвеев С.И./

[Подпись] /Севаков В.В./

Представитель УК _____

Представитель дома *Кв 41* _____

[Подпись] /Ворожкова Н.И./



АКТ № 18

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

14 октября 2016 г.

Дом № 54 или строение (корпус) _____
по ул. (пер) Троицкое шоссе
Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки _____ материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Калуга» зам. директора Андриашовой
Сидорова Л.И., Лопатинский В.А., Исаева Татьяна В.
представителя УК
в присутствии: пред. дом. совета № 61 Александров М.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша металлочерепица. В 2012 г. выполнена
комплексная проверка. В зимний период
проходящий обледенение чердаков, т.е. кровля
необходима от кровельного материала
- б) чердачное помещение и его вентиляция в удовлетворительном
состоянии. Вентиляция естественная, сухая
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в
штатном состоянии исправном
- г) фасад здания наблюдается использование металлических
панелей, керамических плит, балконов
используются трехкомпонентный
- д) входные двери и оконные переплеты в
штатном состоянии исправном
- е) подвальные помещения в
штатном состоянии исправном
- ж) отмостка вокруг здания имеет разрушения, выбоины
частично отсутствует, требуется
ее восстановление
- з) система центрального отопления на отопление
металлические, сварные корпуса стальные
длина до 65 м, рабочее отопление
замкнутое, рабочее по разводу. Требуется
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло в
здании котельной сети №
- к) тепловые элеваторные узлы бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство в соответствии с утвержденным сметным расчетом

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
Дворник - обеспечен

Выводы и предложения:

Работы по ремонту котельной выполняются в зимних условиях 2016-17 г.г.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Представитель УК _____

Представитель дома _____



[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]

[Подпись]

АКТ №1

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

05 октября 2016 г.

Дом № 62 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Троицкое шоссе
Домоуправление ООО «Наш Тайфун»
города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки 1959 материал стен кирпич
Число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Калужское» Андрейковой О.В. - зам. дир. по
делам Паншиной Е.А., инженер Иванова В.В.
представителя УК
в присутствии: сит. по дому Андрейковой О.В. №3
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:

- а) крыша в удовлетворительном состоянии,
необходима, своевременная очистка.
нет
- б) чердачное помещение и его вентиляция в удовлетворительном
состоянии; своевременная очистка.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
нет
- г) фасад здания в удовлетворительном состоянии.
нет проб. плесенью, грибами
(затереть) козырьки над входом в подъезд.
- д) входные двери и оконные переплеты в удовлетворительном
состоянии
- е) подвальные помещения нет
- ж) отмостка вокруг здания в удовлетворительном
состоянии.
- з) система центрального отопления введена, индивидуальное,
ного отопления. (нет котла)
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство Эл. хозяйство в целом
состоянии, требуется капиталь-
ный ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Дворник – обещан

Выводы и предложения:

Дом может эксплуатироваться
в зимних условиях 2016-17 г. г.

Председатель комиссии _____

[Аришкова О. В.]

Члены комиссии _____



[Ломисенин В. И.]

Представитель УК _____

[Иванов В. В.]

Представитель дома _____

[Левкина О. А.]

АКТ № 16

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

17 октября 2016 г.

Дом № 56 или строение (корпус) по ул. (пер.) Троицкое шоссе Домууправление ООО «Наш Тайфун» города Калуга

Общие сведения по строению:

Год постройки 1959 материал стен кирпич Число этажей 2 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: ООО «Космос» зам. дир. по А.И. Гусеву О.В. Селецкий Л.А. Семенов С.А., представитель УК в присутствии: пред. МКД Касимова И.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша железобетонная; в техническом исправном состоянии
б) чердачное помещение и его вентиляция в техн. исправном состоянии; внешние стены световые
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания есть
г) фасад здания в удовлетворительном состоянии
д) входные двери и оконные переплеты в техническом исправном состоянии
е) подвальные помещения в удовлетв. состоянии
ж) отмостка вокруг здания есть
з) система центрального отопления в техн. исправном состоянии
и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло котельная, котлы 3-дв, Калуга
к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство *в техническом обслуживании*

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом (казать запас в днях на систему в целом) _____

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____

Инвентарь – обеспечен

Выводы и предложения:

Дом может эксплуатироваться в зимних условиях 2016-17 г.г.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Представитель УК _____

Представитель дома _____



Аришова О.В.

Лемешков С.А.

Иванов В.В.

Жасенов И.А.